
TP2
R7
R6
LCD
TP1
C8
TP3
R3
R4
R5
C6
L1
C7
R2
C5
C4
BR1
C3
IC1
C9
IC2
C2
C1
BR2
C10
IC3
LCD V-A
meter
www.avr.4mg.com